

ملحق رقم 1

تقرير زيارة

في يوم الاحد الموافق 2020/6/21 قامت المؤسسة بعمل زيارة ميدانية لمركز شباب القويسمة / محافظة العاصمة

- بعد الكشف الحسي على مرافق المبنى الداخلية و الخارجية تبين ما يلي:
يتكون المبنى من طابقين ارضي و اول وتسوية

الطابق الارضي

مكون من قاعة كبيرة يستخدمها مركز الشباب وغير متاحة لجعلها حاضنة ابتكار اجتماعي بالاضافة الى مكتب اداري ودورة مياة.

الطابق الاول

يوجد به مكاتب هيئة شباب كلنا الاردن.

التسوية

(ينزل لها بدرج) ، لديها مدخل خلف المبنى و يوجد بها

1. صالة لياقة 10×5م
2. غرفتين 4×3م
3. لا يوجد بها مكيفات أو تدفئة والخدمات موجوده على الطابق العلوي (الأرضي).
4. يوجد ساحة خارجية 700 م² رملية.

تم الطلب من الوزارة استعمال الطابق الاول والذي يستخدم كمكاتب لهيئة شباب كلنا الأردن وسيتم الرد علينا في حال أمكننا استخدامها للمشروع.

صور المبنى

دورة مياه الطابق الارضي



ممر في التسوية



المدخل الخارجي للمركز



درج مؤدي للتسوية



مدخل خارجي لقاعة التسوية



باب داخلي مؤدي للصالة



باب خارجي للصالة



خرطوم اطفاء



صالة اللياقة



الساحة الخارجية للصالة



• التوصيات:

- دراسة امكانية استخدام الطابق الاول.